Podręcznik podwykonawcy i osób odbywających wizytę na terenie Umicore Autocat Poland w Nowej Rudzie

Nowa Ruda, 29 listopad 2024

Witamy Państwa w Umicore Autocat Poland Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska są dla naszej firmy jednymi z najważniejszych wartości. Naszym celem jest unikanie wypadków, awarii i wszelkich sytuacji mogących skutkować negatywnymi oddziaływaniami na zdrowie zarówno naszych pracowników, jak również podwykonawców i gości oraz na środowisko naturalne. Bardzo dużą uwagę przykładamy do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na terenie zakładu, a zasady zrównoważonego rozwoju i minimalizacja oddziaływania na środowisko naturalne jest jednym z naszych celów.

Oddajemy w Państwa ręce niniejszy Podręcznik podwykonawcy, który pozwoli zapoznać się z najważniejszymi zasadami obowiązującymi w tym zakresie na terenie Umicore Autocat Poland. Pragniemy jednocześnie, aby nasi goście, podwykonawcy, dostawcy oraz wszyscy partnerzy biznesowi czuli się bezpiecznie w czasie pobytu na terenie naszego zakładu i zapraszamy do wspólnego tworzenia tych jakże ważnych dla nas wartości. Cieszymy się, że możemy wspólnie pracować i liczymy na akceptację naszych wymagań w tym zakresie.

umicore	Podręcznik podwykonawcy Umicore Autocat Poland	Strona 3 z 27

Spis treści

1. Stosowane pojęcia i definicje 5
2. Ogólne wymagania UAP 5
Zasady ogólne 5
Dopuszczenie do realizacji prac 6
Zasady wynajmowania innych firm przez Podwykonawcę 7
Informacje poufne oraz obowiązek zachowania tajemnicy 7
Czystość i porządek 7
3. Pracownicy Podwykonawcy 7
Ewidencja pracowników Podwykonawcy 7
Wejście / wyjście pracowników Podwykonawcy na teren UAP 8
Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań profilaktycznych 8
Nadzór nad wykonywanymi pracami Podwykonawcy 8
Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. 9
4. Sprzęt Podwykonawcy wprowadzany na teren zakładu 9
Wjazd pojazdów na teren UAP 9
Sprzęt elektroniczny i sprzęt rejestrujący 9
Wnoszenie sprzętu, narzędzi, urządzeń 9
Wnoszenie substancji i mieszanin chemicznych 10
5. Transport osób i pojazdów na terenie UAP 10
Zasady poruszania się po terenie UAP 10
Zasady ruchu pojazdów 10
Miejsca postoju i parkowania 10
6. Wymagania szczególne 11
Alkohol, środki odurzające. 11
Palenie tytoniu 11
Fotografowanie, nagrywanie. 11
Szkody spowodowane przez Podwykonawców oraz uszkodzenia mienia 11
Kradzież 11
Kontrola osobista 11
7. Zasady korzystania z części socjalnej 12
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 12
Posiłki 12
8. Używanie zasobów UAP 12
Energia elektryczna 12
Woda i sprężone powietrze 12
Narzędzia, urządzenia, maszyny UAP 12
9. Szczególne wymagania dla wykonywania szczególnych rodzajów prac 13
Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych 13
Substancje i mieszaniny chemiczne 13
Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń 14
Butle z gazami technicznymi 14
10. Ochrona przeciwpożarowa ALARMY i postępowanie 14
Zabezpieczenie ppoż. 14
Sprzęt ppoż. 14
Postępowanie na wypadek pożaru 15

11. Wypadki i udzielanie pierwszej pomocy 15
Wypadek 15
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe 15
Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku 15
Udzielanie pierwszej pomocy 16
12. Ochrona środowiska 16
Odpady 16
Ścieki 16
Zagrożenia / Awarie środowiskowe 16
Pojazdy 16
Aspekty środowiskowe 17
13. Ważne telefony w Umicore Autocat Poland Sp. z o.o. 17
14. Zapoznanie się przez Podwykonawcę z wymaganiami UAP 18
Załącznik nr 1 19
Załącznik nr 2 20
Załącznik nr 3 21
Załącznik nr 4 22
Załącznik nr 5 23
Załącznik nr 6 24
Załącznik nr 7 25
Załącznik nr 8 26
Załącznik nr 9 27

1. Stosowane pojęcia i definicje

Podwykonawca – zleceniobiorca, kontrahent, dostawca towarów i usług, wykonawca prac (np. konstrukcyjnych, remontowych), działający na terenie UAP. Odbiorca zezwolenia na pracę.

Pracownik Podwykonawcy – każdy działający w imieniu i na rzecz Podwykonawcy (w tym jego podwykonawcy).

UWAGA !

Wszyscy pracownicy Podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad oraz wszelkich wymogów dodatkowych określonych przez Przedstawiciela UAP.

UAP – Umicore Autocat Poland w Nowej Rudzie.

Teren UAP – cały teren zakładu będący własnością UAP, w tym konstrukcje nadziemne i podziemne, drogi, budynki, hale produkcyjne i magazynowe, maszyny, urządzenia oraz inne wyposażenie produkcyjne i techniczne.

Koordynator prac – pracownik Podwykonawcy (chyba, że postanowiono inaczej) wyznaczony do sprawowania nadzoru wykonywanych prac na terenie UAP w sposób zgodny z niniejszym Podręcznikiem Podwykonawcy. Koordynatorzy prac są wyznaczani osobno dla poszczególnych zadań.

UWAGA !

Wyznaczenie Koordynatora prac nie zwalnia poszczególnych Podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracowników.

Nadzorujący – przedstawiciel (pracownik) UAP sprawujący nadzór merytoryczny nad realizacją zadania wykonywanego przez podwykonawcę. Jeśli umowa nie stanowi inaczej nadzorującym jest osoba zlecająca prace Podwykonawcy. Nadzorujący wskazany jest w pozwoleniu na pracę jako Inicjator. Jest to osoba wykwalifikowana i przeszkolona do wypełniania zezwolenia na pracę zgodnie z lokalnymi procedurami. Inicjator zezwolenia zaangażuje innych pracowników odpowiednio do zadania i ryzyka, a po jego zakończeniu będzie starał się o zamknięcie zezwolenia.

Przedstawiciel UAP – przedstawicielami UAP są:

- Nadzorujący/Inicjator,
- Służba BHP UAP / Ekspert ds. EHS
- osoba odpowiedzialna za dany obszar na terenie UAP,
- wydawca zezwolenia na pracę.

Przedstawiciele UAP są upoważnieni do kontrolowania przebiegu pracy, oraz do jej natychmiastowego wstrzymania w przypadku gdy zagraża ona bezpieczeństwu pracy lub bezpieczeństwu pożarowemu, środowisku, procesowi produkcyjnemu lub naraża na uszkodzenie mienia UAP.

Ochrona UAP – firma świadcząca usługi w zakresie ochrony UAP.

Randomizer – urządzenie zamontowane na kołowrotku wyjściowym. Mechanizm służy do losowego i nieprzewidywalnego wybierania osoby wychodzącej do przeprowadzenia kontroli.

2. Ogólne wymagania UAP


Zasady ogólne

Podczas wykonywanej pracy nie wolno narażać zdrowia lub życia swojego ani innych pracowników oraz mienia UAP na straty. Należy natychmiast informować swoich przełożonych, Nadzorującego i/lub Przedstawicieli UAP o stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, wypadkach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego, zagrożeniach dla środowiska.

Brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do przerwania prac, usunięcia pracowników z terenu UAP. W ostateczności nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do zakończenia współpracy.

Dopuszczenie do realizacji prac

Nie można rozpocząć prac bez dokonania uzgodnień i uzyskania dopuszczenia do ich realizacji. Potwierdzeniem dopuszczenia do realizacji prac jest prawidłowo wypełnione i popisane Pozwolenie na wykonywanie pracy, zgodnie ze standardem wewnętrznym **NRP-WI-10895 Zezwolenie na bezpieczną pracę** oraz uzupełnienie niezbędnej dokumentacji na TABLICY PODWYKONAWCY.



Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy obowiązkowo wypełnić / uzupełnić / zaktualizować następujące dokumenty i umieścić je na ww. tablicy:

1. Lista podwykonawców (załącznik nr 5) – Osoba nadzorująca z ramienia UAP uzupełnia codziennie listę firm podwykonawczych przebywających na terenie UAP. Dopuszcza się również możliwość wpisania obecności przez samego podwykonawcę.
2. Pozwolenie na prace (załącznik nr 4) – Inicjator przy udziale podwykonawcy wypełnia zezwolenie i przekazuje je do Wydawcy w celu zatwierdzenia.
3. Lista pracowników (załącznik nr 1) – Osoba nadzorująca z ramienia UAP uzupełnia codziennie listę pracowników podwykonawcy przebywających na terenie UAP. (Wpisuje liczbę pracowników). Dopuszcza się również możliwość wpisania ilości pracowników przez samego podwykonawcę.
4. Miejsce Pracy Layout (załącznik nr 6) – Osoba nadzorująca z ramienia UAP ma obowiązek zaznaczenia miejsca lub obszaru wykonywanych prac. W razie zmiany obszaru, dokument należy zaktualizować. Dopuszcza się również możliwość zaznaczenia lokalizacji przez samego podwykonawcę. Na layoucie można zaznaczyć miejsce pracy kilku podwykonawców.
5. Dzienny Arkusz Prac (załącznik nr 7) - dokument przygotowywany przez osobę nadzorującą z ramienia UAP przy udziale podwykonawcy. Jeżeli prace niosą ze sobą bardzo duże ryzyko a Ekspert ds. EHS podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia dodatkowej oceny ryzyka.

6. Dodatkowe informacje – o ile to konieczne Koordynator prac podwykonawcy lub zlecający prace umieszcza ważne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo wszystkich pracowników podczas wykonywania realizowanych czynności.

UWAGA !
Tablica Podwykonawcy znajduje się w korytarzu przy stołówce zakładowej (poziom 0). Brak wymaganej dokumentacji skutkuje wstrzymaniem prac i wezwaniem do usunięcia braków.

Podwykonawca zapewnia zachowanie normalnego toku pracy na obszarze, na którym ją wykonuje.

Podczas prowadzenia prac Podwykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia działalności innych Podwykonawców na tym samym obszarze.

W przypadku przerwania prac przez upoważnionego pracownika UAP, wznowienie pracy następuje wyłącznie na podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji przez Wydawcę zezwolenia.

Zasady wynajmowania innych firm przez Podwykonawcę

Zatrudnianie przez Podwykonawcę innych firm, jako jego własnych podwykonawców do realizacji prac na terenie UAP, powinno:

- zawierać zobowiązanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa UAP przez jego podwykonawców,
- być formalnie uzgodnione z Przedstawicielem UAP – chyba, że umowa stanowi inaczej,
- zawierać zobowiązanie do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jego podwykonawców – chyba, że uzgodniono inaczej,
- być uwzględnione w dokumentacji na Tablicy Podwykonawcy.

Informacje poufne oraz obowiązek zachowania tajemnicy

Podwykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji prac na terenie UAP jako informacji poufnych. Informacji poufnych nie wolno upowszechniać bez uzyskania pisemnej zgody Plant Managera.

Czystość i porządek

Podwykonawca musi utrzymywać czystość i porządek w miejscu prowadzenia prac oraz podczas poruszania się po terenie UAP.

Odpady oraz narzędzia należy usuwać po każdym dniu pracy. W przypadku, gdy odpady stanowią bezpośrednie zagrożenie należy je usuwać niezwłocznie.

Wszystkie stosowane przez Podwykonawcę urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania, itp. – nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i można je przechowywać jedynie w miejscach wcześniej ustalonych z Nadzorującym lub Przedstawicielem UAP.

Wszelkie sytuacje awaryjne (np. wyciek, pożar) należy niezwłocznie zgłosić Nadzorującemu lub Przedstawicielowi UAP.

3. Pracownicy Podwykonawcy

Ewidencja pracowników Podwykonawcy

Podwykonawca sporządza i aktualizuje na bieżąco listę pracowników Podwykonawcy (obejmującą wykaz pracowników własnych oraz zatrudnionych podwykonawców). Lista uzgodniona jest z Nadzorującym.

W przypadku zaistnienia zmian przed rozpoczęciem pracy Podwykonawca aktualizuje listę pracowników wykonujących prace w ciągu danego dnia i informuje Nadzorującego. Listę sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy znajduje się u osoby nadzorującej z ramienia UAP, a druga na Ochronie (portiernii).

Wejście / wyjście pracowników Podwykonawcy na teren UAP

Każdy Pracownik Podwykonawcy podczas wykonywania zlecenia na terenie UAP musi posiadać:

- identyfikator (zawierający następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa firmy)
- środki ochrony osobistej wymagane podczas przebywania na terenie UAP (odzież roboczą, okulary ochronne, obuwie robocze ze stalowym podnoskiem)
- środki ochrony indywidualnej oraz inne zabezpieczenia właściwe dla wykonywanej pracy .

Podstawą dopuszczenia do pracy na terenie UAP Pracowników Podwykonawcy jest spełnienie wymagań niniejszego Podręcznika Podwykonawcy.

Identyfikatory są wydawane są przez Ochronę UAP na podstawie listy uzgodnionej pomiędzy Zlecającym a podwykonawcą. Wysłanej w formie awizacji.

Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań profilaktycznych

Wszyscy Pracownicy Podwykonawcy wykonujący prace na terenie UAP muszą posiadać aktualne badania profilaktyczne, szkolenia BHP oraz uprawnienia wymagane do czynności wykonywanych w ramach zleconego zadania.

Nadzorujący lub Przedstawiciel UAP może w celu weryfikacji żądać przedstawienia przez Podwykonawcę dokumentów potwierdzających, że pracownicy Podwykonawcy mają aktualne badania profilaktyczne, szkolenia BHP oraz uprawnienia wymagane do czynności wykonywanych w ramach zleconego zadania. Dokumenty do weryfikacji muszą być dostępne u Podwykonawcy.

Nadzór nad wykonywanymi pracami Podwykonawcy

Nadzorujący lub Przedstawiciel UAP weryfikują spełnianie zasad bezpieczeństwa przez Podwykonawcę. W przypadku, kiedy pracownik Podwykonawcy nie stosuje się do zasad Umicore Autocat Poland lub stwarza zagrożenie, każdy pracownik UAP ma obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji do Nadzorującego, Managera obszaru lub działu EHS. W takim przypadku z identyfikatora Podwykonawcy odrywany jest jeden z trzech kuponów kontrolnych.

Jako pierwszy odrywany jest kupon zielony – co stanowi ostrzeżenie dla pracownika Podwykonawcy.
Jako drugi odrywany jest kupon żółty, co skutkuje wstrzymaniem pracy i koniecznością natychmiastowego wprowadzenia przez podwykonawcę działań korygujących. Po wprowadzeniu działań korygujących praca może zostać kontynuowana

Jako ostatni odrywany jest kupon czerwony. Utrata trzech kuponów z identyfikatora skutkuje usunięciem pracownika Podwykonawcy z terenu UAP na okres 30 dni.



Wzór identyfikatora UAP

Podwykonawcy, których zachowanie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub zakładu mogą zostać usunięci z trenu zakładu bez konsekwencji finansowych dla Umicore Autocat Poland związanych z przerwaniem prac.

Dodatkowo za każdorazowe naruszenie obowiązujących zasad BHP obowiązujących w zakładzie , Umicore Autocat Poland ma prawo do nałożenia kary finansowej na zleceniobiorcę w kwocie 2000 zł netto.

Odzież robocza, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej.

Podwykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież roboczą, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej (odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy)

4. Sprzęt Podwykonawcy wprowadzany na teren zakładu

Wjazd pojazdów na teren UAP

Wjazd samochodów, podnośnik samojezdny, wózek samojezdny, koparka, itp. oraz innych pojazdów Podwykonawcy na teren UAP musi być wcześniej uzgodniony z Nadzorującym. Na Urządzeniach Transportu Bliskiego i innych należących do Podwykonawcy, wykorzystywanych na terenie UAP należy umieścić paszport urządzenia (Safety Checked Załącznik nr 9).

UWAGA !

Każdy pojazd opuszczający teren UAP podlega kontroli przez Ochronę UAP.

Sprzęt elektroniczny i sprzęt rejestrujący

Wszystkie podręczne urządzenia elektroniczne (laptopy, tablety, smartfony) podlegają zgłoszeniu do ochrony UAP podczas wejścia na teren zakładu. Na terenie UAP zakazane jest używanie sprzętów rejestrujących obraz (aparaty fotograficzne, kamery), każdorazowo wnoszenie takich sprzętów na teren zakładu powinno być zgłoszone Ochronie UAP.

Wnoszenie sprzętu, narzędzi, urządzeń

Podwykonawca każdorazowo uzgadnia z Nadzorującym ilość i rodzaj wnoszonego/wwożonego na teren UAP sprzętu, narzędzi lub urządzeń. Nadzorujący musi posiadać informację o sprzęcie, narzędziach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie ochronnym używanym przez danego Podwykonawcę do realizacji pracy na terenie UAP.

Maszyny urządzenia i narzędzia muszą być oznakowane min. naklejką celem identyfikacji przynależenia do podwykonawcy

Załącznik nr 2 Lista sprzętu (maszyn i urządzeń) podwykonawcy

Wnoszenie substancji i mieszanin chemicznych

Podwykonawca każdorazowo uzgadnia z Nadzorującym ilość i rodzaj wnoszonych wszystkich substancji i mieszanin chemicznych na teren UAP. Szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania na terenie UAP substancji i mieszanin chemicznych zawarto w pkt. 9 niniejszego podręcznika.

Nadzorujący musi posiadać informację o wszystkich używanych substancjach chemicznych przez danego Podwykonawcę do realizacji pracy na terenie UAP.

Substancje i mieszaniny chemiczne muszą być oznakowane min. naklejką celem identyfikacji przynależenia do podwykonawcy

Załącznik nr 3 Lista substancji i mieszanin niebezpiecznych

UWAGA !

Jeżeli niebezpieczne substancje i mieszaniny stwarzają w opinii Nadzorującego lub Przedstawiciela UAP zagrożenie dla bezpieczeństwa lub środowiska, dopuszcza się odmowę ich stosowania na terenie UAP.

5. Transport osób i pojazdów na terenie UAP

Zasady poruszania się po terenie UAP

Pracownicy Podwykonawcy poruszają się wyłącznie:

- po wyznaczonych drogach dla pieszych (wzdłuż wyznaczonych linii),
- po obszarze, na którym wykonują prace,
- w miejscach, w których posiadają swoje wyznaczone pomieszczenia socjalne.

UWAGA !!!

Zabrania się przebywania pracowników Podwykonawcy w miejscach, w których nie wykonują zleconej pracy.

Zasady ruchu pojazdów

Na terenie UAP obowiązuje **ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdów do 20 km/h**.
Na terenie UAP obowiązują zasady ruchu drogowego zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym.
Wprowadzone na teren UAP pojazdy lub sprzęt samojezdny niesprawne technicznie, stwarzające zagrożenie dla osób przebywających na terenie UAP, innych uczestników ruchu, w szczególności ruchu wewnątrzzakładowego oraz zagrażające środowisku naturalnemu mogą zostać usunięte z terenu UAP na koszt Podwykonawcy. UAP zastrzega sobie prawo do odmowy na kolejny wjazd usuniętych w ten sposób pojazdów.

Miejsca postoju i parkowania

Na terenie UAP znajdują się miejsca postoju pojazdów na parkingu zakładowym. Dopuszcza się możliwość postoju pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone wyłącznie za zgodą EHS&Security Managera. Na terenie UAP zabrania się przeprowadzania napraw, sprzątania, mycia pojazdów.

6. Wymagania szczególne

Alkohol, środki odurzające.

Wnoszenie , posiadanie, przebywanie pod wpływem lub spożywanie alkoholu, środków odurzających w czasie pracy oraz narażanie zdrowia lub życia swojego lub innych osób jest zabronione.

Osoby będące pod wpływem powyższych środków zostaną natychmiast wydalone poza teren UAP. Zastrzega się prawo do odmowy ponownego wejścia takiej osoby na teren UAP.

Palenie tytoniu

Na terenie i w obiektach UAP obowiązuje zakaz palenia poza miejscami wyznaczonymi, zostaną one wskazane w trakcie szkolenia wstępnego BHP.

Fotografowanie, nagrywanie.

Fotografowanie, nagrywanie, powielanie dokumentów jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Plant Managera UAP lub Managera właściwego działu. W innym przypadku obowiązuje całkowity zakaz.

Szkody spowodowane przez Podwykonawców oraz uszkodzenia mienia

Podwykonawca, którego działania przyniosły szkodę firmie Umicore Autocat Poland lub innym Podwykonawcom wykonującym pracę na terenie UAP, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w celu naprawienia skutków wyrządzonej szkody. UAP zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnych przewidzianych w danym przypadku.

Uwaga powyższe stwierdzenia odnoszą się zarówno do szkody spowodowanej działaniem pracowników danego Podwykonawcy jak również działaniem jego własnych Podwykonawców.

Kradzież

Zabrania się wynoszenia i wywożenia z terenu UAP jakichkolwiek materiałów będących własnością UAP lub innego Podwykonawcy. Dopuszcza się możliwość wyniesienia lub wywiezienia materiałów lub towarów z terenu UAP wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu oraz pisemnym potwierdzeniu tego faktu przez Nadzorującego.

W przypadku nieprzestrzegania przez Podwykonawcę powyższego zapisu, UAP zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnych.

Kontrola osobista

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu oraz w celu ochrony mienia, każdy podwykonawca przy opuszczaniu terenu UAP będzie poddany rutynowej kontroli. Kontrola jest przeprowadzana z poszanowaniem dóbr osobistych oraz adekwatnie co do celu kontroli.
Standardowa kontrola obejmuje okazanie pracownikowi ochrony UAP zawartości bagażu wynoszonego przez pracowników podwykonawcy tj. toreb, reklamówek, plecaków itp. Wyrywkowo prowadzone będą kontrole szczegółowe. Tego typu kontrola jest przeprowadzana przez pracownika ochrony UAP w obecności drugiego pracownika ochrony UAP w budynku stróżówki. Kontrole są przeprowadzone wyrywkowo na podstawie wskazań randomizera zamontowanego przy wyjściowym kołowrotku. Jeżeli na urządzeniu pojawi się czerwona lampka, wskazuje ona konieczność przeprowadzenia kontroli szczegółowej. Kontrola szczegółowa może polegać na:

- zażądaniu otwarcia wynoszonego bagażu, w szczególności toreb, torebek, plecaków, reklamówek, aktówek itp. w taki sposób, aby pracownik ochrony mógł przeprowadzić kontrolę wzrokową czy w bagażu nie znajdują się przedmioty stanowiące mienie UAP
- zażądaniu rozpięcia odzienia wierzchniego, z wyłączeniem odzienia bezpośrednio okrywającego ciało, w taki sposób, aby pracownik ochrony UAP mógł przeprowadzić kontrolę wzrokową czy pod okryciem

wierzchnim pracownik podwykonawcy nie ukrywa przedmiotów stanowiących mienie UAP , jak również zażądaniu opróżnienia kieszeni i pokazaniu ich zawartości,

- zażądaniu umożliwienia kontroli samochodu, którym podwykonawca wyjeżdża z terenu zakładu UAP, w szczególności bagażnika samochodu.

W sytuacjach budzących wątpliwości lub podejrzanych zachowań pracowników podwykonawcy, pracownik ochrony UAP może przeprowadzić kontrolę szczegółową bez wskazań randomizera. W przypadku kontroli szczegółowej podwykonawca ma prawo zażądać obecności wskazanej przez siebie osoby, która będzie nadzorowała przebieg kontroli. W ramach obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia UAP podwykonawca jest zobowiązany poddać się kontrolom na ww. zasadach.

7. Zasady korzystania z części socjalnej

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Podwykonawca może korzystać z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych UAP wskazanych przez Nadzorującego.

Posiłki

Pracownicy Podwykonawcy mogą na własny koszt korzystać z usług firmy świadczącej usługi cateringowe dla UAP (stołówka UAP). Podwykonawca może we własnym zakresie dla swoich pracowników zorganizować miejsca spożywania posiłków w innym miejscu na terenie UAP wyłącznie za zgodą Nadzorującego.

8. Używanie zasobów UAP

Energia elektryczna

UAP udostępni Podwykonawcy podłączenie do zakładowej sieci energetycznej po uzgodnieniu z Nadzorującym i Managerem P&T . Podwykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie przewody, zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

UWAGA !

Koszty podłączenia i dodatkowych instalacji ponosi Podwykonawca – chyba, że uzgodniono inaczej.

Woda i sprężone powietrze

UAP zapewnia Podwykonawcy korzystanie z zakładowej sieci wodociągowej – ilość oraz rodzaj podłączenia wymaga uzgodnienia z Nadzorującym i Managerem P&T.

UWAGA !

Koszty podłączenia i dodatkowych instalacji ponosi Podwykonawca – chyba, że uzgodniono inaczej.

Narzędzia, urządzenia, maszyny UAP

Podwykonawca może używać narzędzi, urządzeń oraz maszyn będących własnością UAP ***wyłącznie na podstawie pisemnej zgody*** Nadzorującego.

UWAGA !

Korzystanie z narzędzi, urządzeń i maszyn odbywa się na odpowiedzialność Podwykonawcy.

9. Szczególne wymagania dla wykonywania szczególnych rodzajów prac

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych

Na terenie UAP prace szczególnie niebezpieczne obejmują:

- praca na wysokości,
- praca pożarowo-niebezpieczna,
- praca w przestrzeniach zamkniętych,
- praca z niebezpiecznymi energiami,
- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych,
- prace Line Breaking – przerywanie linii,
- praca związana z transportem obiektów wielkogabarytowych,
- prace poniżej gruntu,
- prace rozbiórkowe,

Podwykonawca jest zobowiązany posiadać w miejscu wykonywania pracy swój egzemplarz Pozwolenia na wykonywanie prac

UWAGA !

Prace wykonywane są wyłącznie po uzyskaniu przez Podwykonawcę ***pisemnego pozwolenia*** na wykonywanie pracy (NRP-FR-10338). Jeżeli prace stanowią wysokie ryzyko należy dodatkowo uzyskać pozwolenie na taki rodzaj pracy. Za uzyskanie pozwolenia odpowiada Inicjator/Zlecający pracę z ramienia UAP.

Substancje i mieszaniny chemiczne

Warunkiem stosowania substancji lub mieszaniny chemicznej na terenie UAP jest przekazanie informacji o zamiarze jej stosowania. Podwykonawca, przed zastosowaniem na terenie UAP substancji lub mieszaniny chemicznych, przedkłada Nadzorującemu spis niebezpiecznych substancji i mieszanin oraz odpowiednie ,,Karty charakterystyki substancji" (SDS). SDS muszą być sporządzone w języku polskim.

Podwykonawca jest zobowiązany przeszkolić swoich pracowników nt. odczytywania etykiet informacyjnych, środków ostrożności oraz pierwszej pomocy w odniesieniu do stosowanych substancji chemicznych.

Podwykonawca zabezpiecza właściwe środki ochrony indywidualnej oraz zapewnia właściwe ich stosowanie przez swoich pracowników.

Nadzorujący lub Przedstawiciel UAP może żądać bezpośrednio od Podwykonawcy:

- okazania SDS dla substancji stosowanych w trakcie realizacji prac;
- dokumentów potwierdzających zapoznanie pracowników Podwykonawcy z zagrożeniami dla zdrowia i życia (odbycie niezbędnych szkoleń).

Wniesienie/wwiezienie substancji lub mieszanin toksycznych, rakotwórczych, wybuchowych lub materiałów radioaktywnych musi być każdorazowo uzgodnione w formie pisemnej z Plant Managerem i działem EHS. W przypadku gdy substancja nie jest akceptowana do użytku, nie może być ona wniesiona/wwieziona na teren UAP, w takim przypadku musi być zastosowany jej zaakceptowany zamiennik.

UWAGA !

Podwykonawca musi posiadać odpowiednie środki do neutralizowania w przypadku wycieku danej substancji lub mieszaniny chemicznej / awarii środowiskowej.

Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń

Miejsce wykonywania prac przez Podwykonawcę musi być wyznaczone w odpowiedni sposób oraz odgrodzone (np. taśma ostrzegawcza, barierki zabezpieczające). Obszar pracy należy oznakować zgodnie z Załącznikiem nr 8.

UWAGA !

W przypadku prac na wysokości bezwzględnie wymaga się odgrodzenia i oznaczenia miejsca wykonywania prac .

Butle z gazami technicznymi

Butle gazowe, aparaty spawalnicze i do cięcia metali muszą być eksploatowane i składowane w sposób określony odpowiednimi przepisami (w pozycji pionowej, właściwie zabezpieczone przed upadkiem, zabrudzeniem, itp.). Miejsce przechowywania jest zawsze uzgodnione z Nadzorującym lub Przedstawicielem UAP.

10. Ochrona przeciwpożarowa ALARMY i postępowanie

Zabezpieczenie ppoż.

W obiektach UAP oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

- w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
- w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub użytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami.

UWAGA !

Rygorystyczne przestrzeganie zakazu stosowania ognia otwartego w miejscach występowania materiałów łatwo zapalnych jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- urządzeń uruchamiających instalacje sterujące systemem ostrzegania przed pożarem oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
- wyjść ewakuacyjnych,
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

UWAGA !

Swobodny i nieograniczony dostęp do urządzeń przeciwpożarowych umożliwia skuteczne prowadzenie działań gaśniczych i ratowniczych w przypadku wystąpienia pożaru oraz ma wpływ na skuteczne ograniczanie rozprzestrzeniania się pożaru.

Sprzęt ppoż.

W sytuacji pożaru lub zagrożenia pożarowego wykorzystanie do jego likwidacji podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, węże i prądownice wodne, hydranty wewnętrzne, inne) **nie jest niczym ograniczone!**

Użycie jakiegokolwiek podręcznego sprzętu gaśniczego musi zostać niezwłocznie zgłoszone Nadzorującemu lub Przedstawicielowi UAP.

UWAGA !

Sprzęt ppoż. umieszczony w oznaczonych miejscach winien być wykorzystywany tylko do gaszenia pożaru. Nienaruszalność miejsca jego lokalizacji zapewnia, iż będzie on tam zawsze, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z niego.

Postępowanie na wypadek pożaru

W przypadku zaistnienia pożaru wszyscy zobowiązani są ewakuować z zakładu oraz winni zaalarmować o pożarze niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia oraz przedstawicieli UAP. Lista telefonów kontaktowych UAP zawarta jest w punkcie 13 niniejszego podręcznika.

Należy niezwłocznie przystąpić, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru – powszechnie dostępny jest podręczny sprzęt gaśniczy. Jeżeli kwalifikacje i doświadczenie na to pozwala. Ratowanie życia ludzkiego ma pierwszeństwo przed gaszeniem pożaru.

W PRZYPADKU URUCHOMIENIA DŹWIĘKOWEGO ALARMU POŻAROWEGO NALEŻY NIEZWŁOCZNIE UDAĆ SIĘ W WYZNACZONE MIEJSCE ZBIÓRKI.

PUNKT ZBIÓRKI DO EWAKUACJI ZNAJDUJE SIĘ PRZY PŁOCIE, Z PRZODU BUDYNKU – PRZY STRÓŻÓWCE. PODWYKONAWCA USTAWIA SIĘ W MIEJSCU WYZNACZONYM TABLICZKĄ, GOŚCIE / PODWYKONAWCY”

UWAGA !

Wszystkie osoby biorące udział w akcji ratowniczo-gaśniczej oraz ewakuacji, bez względu na zajmowane stanowisko, mają obowiązek podporządkować i stosować się do poleceń Koordynatora Ewakuacji oraz osób przez niego wyznaczonych.

11. Wypadki i udzielanie pierwszej pomocy

Wypadek

Każdy wypadek, w wyniku którego doszło do urazu Pracownika Podwykonawcy należy niezwłocznie zgłosić Nadzorującemu lub Przedstawicielowi UAP. Zgłoszenie wypadku nie zwalnia Podwykonawcy od przeprowadzenia postępowania powypadkowego, określonego w odpowiednich przepisach prawa pracy.

Tryb postępowania powypadkowego dla wypadków mających miejsce na terenie UAP, należy zawsze uzgodnić z działem EHS UAP. W postępowaniu powypadkowym będą brali udział pracownicy UAP wyznaczeni przez Plant Managera UAP.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego (brak urazu), świadek zdarzenia niezwłocznie zgłasza fakt zaistnienia takiego zdarzenia Nadzorującemu lub Przedstawicielowi UAP.

Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku

W przypadku zaistnienia wypadku Koordynator prac, pracownik Podwykonawcy, świadek ma obowiązek:

- zapewnienia niezwłocznie pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi,
- zabezpieczenia miejsca wypadku,
- niezwłocznego zawiadomienia o wypadku Przedstawiciela UAP / Zlecającego.

Udzielanie pierwszej pomocy

Każdej osobie, pracownikowi UAP, podwykonawcom i gościom, którzy ulegli wypadkowi przy pracy na terenie UAP należy udzielić pierwszej pomocy.

UWAGA !

Użycie apteczki UAP jest nieograniczone – fakt korzystania z jej zawartości należy zgłosić Nadzorującemu lub Przedstawicielowi UAP.

W przypadku wezwania pogotowia należy zgłosić ten fakt Nadzorującemu lub Przedstawicielowi UAP oraz bezwzględnie powiadomić Ochronę UAP.

12. Ochrona środowiska

Odpady

Jeśli w wyniku przeprowadzania prac na terenie UAP powstają odpady to są one własnością podwykonawcy który zobowiązany jest do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami we własnym zakresie poza terenem UAP – chyba, że uzgodniono inaczej.

Gromadzenie odpadów musi odbywać się w sposób selektywny w pojemnikach dostarczonych przez podwykonawcę. Pojemniki muszą być oznakowane min. naklejką celem identyfikacji przynależenia do podwykonawcy

Ścieki

Zabrania się wylewania jakichkolwiek nieczystości ciekłych do kanalizacyjnych, wód, do ziemi oraz do zbiorników należących do UAP.

Podwykonawcy zobowiązani są do wywożenia wszystkich wytwarzanych przez siebie nieczystości ciekłych na zewnątrz terenu UAP w celu ich właściwego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – chyba, że uzgodniono inaczej.

Zagrożenia / Awarie środowiskowe

W przypadku rozsypania, rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, podwykonawca jest zobowiązany do zastosowania środka neutralizującego (np. sorbent) przewidzianego w MSDS, który po zastosowaniu należy zebrać do szczelnego, odpowiednio oznaczonego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Podwykonawca musi zapewnić we własnym zakresie.

Podwykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu Nadzorującego lub Przedstawiciela UAP.

UWAGA !

Z powstałym w wyniku zebrania środka chemicznego odpadem należy postąpić zgodnie z punktem 12. Niniejszego podręcznika - Odpady.

Pojazdy

Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów wjeżdżających na teren UAP. W przypadku awarii pojazdu, powodującej zagrożenie dla środowiska (np. wycieki olejów silnikowych, hydraulicznych, paliw, płynów hamulcowych) odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań spoczywa na Podwykonawcy.

Aspekty środowiskowe

Podwykonawca w przypadku chęci otrzymania informacji o aspektach środowiskowych jest zobowiązany do kontaktu z przedstawicielem UAP.

13. Ważne telefony w Umicore Autocat Poland Sp. z o.o.

Lp.	Opis	Kontakt
1	UAP – Recepcja	Brak
2	Ochrona UAP	607 588 035
3	Dział EHS (BHP i Ochrony środowiska)	725 891 995
4	Manager Procesu i Technologii	694 078 995
5	Supervisor Utrzymania Ruchu	721 880 995
6	Telefon alarmowy	112

14. Zapoznanie się przez Podwykonawcę z wymaganiami UAP

Oświadczam, że otrzymałem kopię **PODRĘCZNIKA PODWYKONAWCY UAP**. Odbyłem szkolenie wprowadzające dotyczące zawartych w niej treści.

Zobowiązuję się do zapoznania z zapisami Podręcznika Podwykonawcy oraz przestrzegać wszystkich przepisów i zasad w niej zawartych, jak również wszystkich dodatkowych przepisów i zasad dotyczących wykonywanej przeze mnie pracy na terenie UAP.

Oświadczam, że jestem w pełni świadomy, że praca w bezpiecznych warunkach oraz stosowanie środków ochrony są podstawą bezpieczeństwa przy realizacji zadań na terenie UAP.

W przypadku naruszania przez mnie zasad bezpieczeństwa, przepisów lub standardów, poddam się działaniom dyscyplinarnym, łącznie z wykluczeniem mnie z realizacji wykonywanego zadania.

Nazwa firmy	
Imię i Nazwisko (litery drukowane)	
Telefon Kontaktowy	
Data i podpis	

Załącznik nr 1

Lista pracowników Podwykonawcy

Nazwa firmy:
Zlecone zadanie:
Przewidywany termin wykonywania prac: data rozpoczęcia data zakończenia
Nadzorujący wykonanie prac / Koordynator prac: imię i nazwisko podpis
Zlecający: imię i nazwisko podpis

Wykaz osób wykonujących zadanie:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Posiadane uprawnienia
1		Koordynator prac	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

18			

Załącznik nr 2

Lista sprzętu (maszyn i urządzeń) podwykonawcy

Wykaz sprzętu (maszyn i urządzeń) podwykonawcy :

Lp.	Rodzaj	Marka i Model	Nr. Seryjny
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Załącznik nr 3


Lista substancji i mieszanin niebezpiecznych

Wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych :

Lp.	Nazwa produktu niebezpiecznego	Producent	nr karty informacyjnej
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Załącznik nr 4

Wzór pozwolenia na pracę



umicore

Pozwolenie na prace / Prace szczególnie niebezpieczne

Podwykonawca	Kierujący pracami, nazwa firmy, numer telefonu-czytelnie:	Zleceniodawca	Imię i nazwisko, telefon-czytelnie:	Ważne telefony kontaktowe: Ochrona UAP 74 667 42 81; Wykonawca; Nadzorujący; Koordynator BHP; Służba BHP UAP; Inne
Termin prowadzenia prac (data/godzina):	Przedłużyć ważność zezwolenia:			
Data: od ..... do.....	Data: od ..... do.....	Data: ..... Podpis:		
Zakres wykonywanej pracy:		Miejsce wykonywania prac Obszar/Dział/Linia:		
		Osoba nadzorująca ze strony zleceniodawcy:		

PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU PRAC WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK (ZAZNACZAMY ☑)

☐ Odbyć szkolenie bhp	☐ Uzupełnić dokumentację na tablicy podwykonawcy	☐ Przedłożyć do wglądu potwierdzenie szkolenia BHP/badań lekarskich/uprawnień
☐ Zapoznanie z podręcznikiem dla podwykonawców	☐ Stosować się do obowiązujących przepisów prawa	☐ Posprzątać miejsce prac
☐ Założyć obuwie robocze z podnoskiem	☐ Stosować Środki Ochrony Indywidualnej wymagane prawem, nawet nie wymienione w tym dokumencie a wynikające z specyfiki prowadzonych prac	☐ Usunąć odpady, w tym odpady niebezpieczne we własnym zakresie
☐ Założyć kamizelkę odblaskową	☐ W razie incydentu BHP komunikować się z właścicielem obszaru. ☐ W razie zagubienia drobnych elementów – sprzętów, narzędzi komunikować się z właścicielem obszaru.	☐ Usunąć opiłki, pozostałości po kablach, śruby, nakrętki, zabrudzenia, itp.
☐ Założyć okulary ochronne	☐ ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA!	

A KLASYFIKACJA: CZY WYSTĘPUJĄ PONIŻSZE ZAGROŻENIA, Jeżeli TAK postaw znak ☑ w odpowiedniej rubryce i stosuj się do poniższych zasad,

A-1 Porażenie prądem*
- ☐ Wymagane odrębne polecenie na prace elektryczne powyżej 1kV.
- ☐ Praca wykonywana w 2 osoby
- ☐ Wymagane uprawnienia SEP
- ☐ Wyłączenie zasilania elektrycznego i zabezpieczenie przed włączaniem
- ☐ Inne.....

A-2 Pochwycenie, przyciśnięcie, zmiażdżenie*
- ☐ Praca wykonywana co najmniej w 2 osoby
- ☐ Obszar prac zabezpieczony przed dostępem nieupoważnionych i oznakowany znakami informującymi o niebezpieczeństwie
- ☐ Stosowane są systemy Log out/Tag out (LOTO)
- ☐ Dostęp do wyłączników bezpieczeństwa jest zapewniony i są one sprawne, nieuszkodzone
- ☐ Praca wykonywana w trybie serwisowym maszyny
- ☐ Inne.....

A-3 Stosowane substancje chemiczne: Chemia, zatrucia itp.*
- ☐ Maska przeciwpyłowa / przeciwgazowa
- ☐ Obszar prac pracy zabezpieczony przed dostępem nieupoważnionych i oznakowany znakami informującymi o niebezpieczeństwie
- ☐ Dostępne są karty charakterystyki w języku polskim dla stosowanych materiałów
- ☐ Pojemniki z materiałami chemicznymi są zamknięte
- ☐ Pojemniki z materiałami są opisane w języku polskim
- ☐ Pojemniki zabezpieczona przed wyciekiem na koszt Zleceniodawcy
- ☐ Wymagane kartami charakterystyki Środki Ochrony Indywidualnej są dostępne i będą stosowane (punkt 8 karty charakterystyki)
- ☐ Opakowania po materiałach niebezpiecznych usunąć z zakładu we własnym zakresie

A-4 Przestrzenie zamknięte*
- ☐ Zapewnić stały nadzór
- ☐ Wymagana praca w min. 2 osoby
- ☐ Zapewnić środki ochrony dróg oddechowych
- ☐ Zapewnić asekurację i system ewakuacji
- ☐ Wymagany hełm ochronny, uprząż bezpieczeństwa, lina asekuracyjna
- ☐ Wymagany ciągły pomiar tlenu (powyżej 18% obj. Nie więcej niż 22,5% obj.)
- ☐ TU WPISZ WYNIK PRZED .....
- ☐ Opróżnić zbiornik / instalację
- ☐ Odłączyć dopływ materiałów, substancji zablokować elementy ruchome lub odłączyć (zastosować LOTO)
- ☐ Wszystkie włazy otwarte.
- ☐ Przedmuchać instalację sprężonym powietrzem, wyczyścić instalację
- ☐ Przepłukać instalację wodą
- ☐ Obniżyć temperaturę poniżej 38°C
- ☐ Odłączyć zasilanie elektryczne (LOTO)
- ☐ Zastosować mechaniczną wentylację
- ☐ Zakaz wykonywania prac przy zagrożeniu pożarem lub wybuchem

A-5 Wybuch*
- ☐ Praca wykonywana jest, co najmniej w 2 osoby
- ☐ Maska przeciwpyłowa / przeciwgazowa
- ☐ Obszar prac zabezpieczony przed dostępem nieupoważnionych i oznakowany znakami informującymi o niebezpieczeństwie
- ☐ Stosowane są systemy Log Out/Tag Out (LOTO)
- ☐ Stosowane zbiorniki ciśnieniowe, butle itp. są przechowywane z dala od źródeł ciepła, ognia, niesarzone na iskry i zabezpieczone przed upadkiem (dla transportu i przechowywania)
- ☐ Przy pracach na narzędziach: wszystkie media odcięte
- ☐ Podczas prac w strefach zagrożenia wybuchem: należy stosować narzędzia nieiskrzące
- ☐ Inne.....

A-6 Upadek z wysokości, spadające z wysokości elementy*
- ☐ Wymagane Uprawnienia
- ☐ Praca wykonywana jest, co najmniej w 2 osoby
- ☐ Brak przeciwwskazań zdrowotnych
- ☐ Wymagany hełm ochronny, uprząż bezpieczeństwa, lina asekuracyjna
- ☐ Obszar prac pracy zabezpieczony przed dostępem nieupoważnionych i oznakowany znakami informującymi o niebezpieczeństwie
- ☐ Założyć siatki ochronne
- ☐ Narzędzia, drabiny, podesty są sprawne (brak zw. brak widocznych uszkodzeń)
- ☐ Środki Ochrony Indywidualnej (w tym: uprząż, linę, hełm) stosowane zgodnie z wymaganiami prawa
- ☐ Jeśli stosowane jest rusztowanie – dostępny jest dokument odbioru rusztowania
- ☐ Inne.....

A-7 Praca z użyciem urządzeń do transportu bliskiego np. wózek widłowy, dźwig, suwnica*
- Prędkość Wiatru (<10m/s) wynik .....
- Aktualne Badanie UDT data .....
- Aktualne Badania zawiesi data .....
- Czy sprzęt jest przystosowany do danej pracy , jeżeli nie zakaz pracy

A-8 Czasowe wyłączenie czujki ppoż. przy pracach: prace dymiące, pyłące, pożarowo – niebezpieczne
- ☐ Nr. Czujki/czujek: .....
- ☐ Od data / godzina: ..... Do data / godzina: .....
- Wskazanie najbliższego sprzętu. Pyrol.

A-9 Prace wymagające wejścia na dach:
- ☐ Widoczność dobra Tak ☐ Nie ☐
- ☐ Czy konieczna jest praca przy krawędzi dachu: Tak ☐ Nie ☐
- ☐ Hełm ochronny do pracy na wysokości
- ☐ Uprząż asekuracyjna
- ☐ Oblodzenie Tak ☐ Nie ☐
- ☐ Prędkość wiatru

A-10 Prace pożarowo – niebezpieczne np. spawalnicze cięcie , szlifowanie.

Sprzęt p.poż:
- ☐ Wymagane uprawnienia
- ☐ Gaśnica, (kwadratkowe gaśnice
- ☐ Sprzęt gaśniczy jest w dobrym stanie (aktualny przegląd)
- ☐ Sprzęt gaśniczy dostarcza wykonawca
- ☐ Czasowe wyłączenie czujki ppoż. Sekcja A-7
- **Wymagania w obszarze do .....m wokół miejsca prac**
- ☐ Wyeliminowałem/zabezpieczyć łatwopalne materiały
- ☐ Zastosowałem osłony z koców gaśniczych lub kurtyny celonowe z materiałów niepalnych
- ☐ Sprawdzenie miejsca pracy przez 30 min. po zakończeniu prac (podpis) .....
- ☐ Sprawdzenie miejsca pracy po 4 i 8h po zakończeniu prac (podpis) .....

B Lista osób w zespole podwykonawcy — Liczba osób

Imię i nazwisko (czytelnie)	Podpis (czytelnie)

C Dopuszczenie/zezwolenie na wykonanie prac:

PODWYKONAWCA	ODPOWIEDZIALNY ZA OBSZAR	NADZORUJĄCY/KOORDYNUJĄCY ze str. ZLECAJĄCEGO	DOPUSZCZENIE DO PRACY PRZEZ SPECJALISTĘ BHP UAP:
Data i czytelny podpis	Data i czytelny podpis	Data i czytelny podpis	Data i czytelny podpis

D Przekazanie pomiędzy zmianami wykonania prac w:

UR	PRODUKCJA
Osoba PRZEKAZUJĄCA Data i czytelny podpis	Osoba PRZEKAZUJĄCA Data i czytelny podpis
Osoba PRZEJMUJĄCA Data i czytelny podpis	Osoba PRZEJMUJĄCA Data i czytelny podpis

E KONTROLA WARUNKÓW WYKONYWANIA PRAC

Odpowiedzialny za obszar	Zlecający /Nadzorujący ze strony Zlecającego	INNY
Data i czytelny podpis	Data i czytelny podpis	Data i czytelny podpis

WSTRZYMANIE PRAC / PRZYCZYNA/ UWAGI

F PRZEKAZANIE MIEJSCA PO ZAKOŃCZENIU PRAC

Podwykonawca (osoba nadzorująca)	Odpowiedzialny za obszar	Zlecający/nadzorujący ze str. Zlecającego
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
Data i czytelny podpis	Data i czytelny podpis	Data i czytelny podpis

umicore	**Podręcznik podwykonawcy** **Umicore Autocat Poland**	Strona 23 z 27

Załącznik nr 5


LISTA PODWYKONAWCÓW

ZAZNASZ SWOJĄ OBECNOŚĆ (Pod datą „X”)


Lp	PODWYKONAWCA Nazwa	DATA															
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	

umicore	Podręcznik podwykonawcy Umicore Autocat Poland	Strona 24 z 27

Załącznik nr 6



Załącznik nr 7



Załącznik nr 8

Załącznik nr 8

umicore Automotive Catalysts

OBSZAR WYDZIELONY DO PRAC –

Wykonawca:

Koordynator Podwykonawcy:
KOORDYNATOR BHP:

Podwykonawca:

Koordynator Podwykonawcy:
KOORDYNATOR BHP:

Załącznik nr 9

